







CD 56 CONFORTEMENT DE LA DIGUE DE LOMENER



Matinée technique du 24/09/25

Colas : Julien LE GLOUET Romoeuf : Sylvain ROMOEUF Uretek : Frédéric PITOU




ORDRE DU JOUR

- 1. Présentation de l'ouvrage
- 2. Etat initial
- 3. L'équipe projet
- 4. Le projet

PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE


FlyUp Drone

Crédit photo: Thomas Deregnieaux













L'ouvrage







Extrait DCE/CCTP/p10-11/84 – Source APS/Affaire 4670127/ARTELIA pour le compte du Département du Morbihan – 05/09/2023






ETAT INITIAL





- Affouillements en pied d'ouvrage
- Disjointoiement des maçonneries
- Fissures sur les parements
- Corrosion des équipements portuaires


Les principaux désordres






















Les principaux désordres












Corrosion des équipements portuaires





L'ÉQUIPE PROJET



- Direction des travaux
- Le groupement

ACTEURS PRINCIPAUX

Maîtrise d'Ouvrage



Maîtrise d'Œuvre

Coordination SPS







Etudes préliminaires : Compagnie des Ports du Morbihan

APS: ARTELIA

Etude géotechnique préalable : APC Ingénierie

ARTELIA





ACTEURS PRINCIPAUX

S/T travaux subaquatiques et injection de coulis



Mandataire



S/T travaux sur cordes





Co-traitant Injection de résine



SMART GEOTECHNICS

S/T géotechnique et études de sol



LE PROJET



Chiffres clés

Techniques employées

Contraintes particulières

Chiffres clés

Budget de l'opération : 2,08 ME HT

Budget travaux: 1,8 ME HT

Financement à 80 % par le Département du Morbihan / 20% par Lorient Agglomération


6 mois de travaux


Plus de 160 m3 de béton subaquatique Près de 2 000 m² de rejointoiement 3 700 m3 d'ouvrage injecté en résine Injection de 30 m3 de coulis


Une pointe à 27 compagnon/j sur un chantier exigu



Réalisation d'un rempiètement en BA en pied de digue









Approvisionnement du béton






300 m de canalisation à demeure

Rejointoiement













Régénération de la maçonnerie par injection de résine expansive












Réparation des fissures





Régénération par injection de coulis de l'assise digue 3









CONTRAINTES DU CHANTIER




- Un ouvrage très exposé
- Des délais réduits
- Secteur touristique
- Sécurité et environnement


- Forte exposition de la digue aux entrées maritimes, très sensible aux vents de SO
- Surveillance quotidienne des marées et de la météo
- Travail au rythme des marées
 Souplesse et agilité des ateliers












- Forte coactivité
- Agilité permanente des partenaires
- Espace exigu

Pilotage maîtrisé







- Un chantier estival en pleine zone touristique
- Préservation de l'activité commerciale



Maintien des navettes de passagers vers l'île de Groix








- La sécurité
- L'environnement









Géotextile de protection et système de collecte des eaux de lavage











Crédit photos : Glen BULOT

MERC

COLAS.COM











FlyUp Drone



