# REPARATION VIADUC D'AUTREVILLE – A31 (54)









# I) PRESENTATION DU PROJET

#### II) CHEVETRE PILE ET POUTRES CAISSON

III) TRANSFERT DE CHARGE

IV) RENFORCEMENT EXTRADOS





# I) PRESENTATION GENERALE





#### Viaduc d'Autreville

#### Autoroute A31 (Nancy – Metz – Luxembourg)


#### Caractéristiques

- Construit en 1971, ouvrage de 232 ml à 3 travées
- Entièrement métallique (dalle orthotrope de 12 mm avec 2 PRS espacées de 24m, raidie par 52 « pièces de pont » reliant les poutres et des augets parallèles aux PRS)
- État de fatigue avancée (fissuration, surveillance accrue, plusieurs campagnes de réparations depuis '90)

#### **Contraintes fortes**


- Moselle naviguée (VNF)
- 60 000 véhicules/jour dont 15% de PL
- Maintien total de la circulation hormis 6 WE OCP de 34h

#### NÉCESSITÉ D'UNE SOLUTION DE RÉPARATION PÉRENNE



#### Viaduc d'Autreville – solution de renforcement retenue

- Traitement de la fissuration de la charpente et reprise totale du complexe anti-corrosion
- Réalisation de 4 poutres caissons « glissées sous l'OA » (renforcement des piles et création de 2 nouvelles culées) afin de prendre en charge le tablier, au niveau de 204 points d'appui, et le délester de 2000To de poids propre et d'une grande partie des charges d'exploitation
- Renforcement par Béton Fibré Ultra Performant (BFUP) de la dalle orthotrope pour stabiliser les fissurations du platelage et augets



#### Acteurs du projet

- Maitrise d'ouvrage : Ministère de la transition écologie –
   DIR Est
- Maitre d'œuvre : DIR Est Service Ingénierie Routière Lorraine
- Contrôle extérieur : Direction territoriale EST du CEREMA

GROUPEMENT			
MANDATAIRE	CO TRAITANT CHARPENTE NEUVE	CO TRAITANT CHARPENTE EXISTANTE	
DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION DIRECTION RÉGIONALE EST Agence Lorraine	BAUDIN CHATEAUNEUF	berthold	

- Bureau d'étude Méthodes : Direction technique DB
- BET : SECOA (charpente + GC)

#### Chiffres clés


- Montant HT des travaux : 36 Mio €
- Durée des travaux : 30 mois
- Date de livraison : fin 2025



- ✓ 25 000 m² de traitement anti-corrosion
- √ 3 300 T de charpente neuve
- ✓ 2 000 m² de coffrage, 500T d'armatures
- √ 32 bossages principaux et 204 bossages secondaires
- √ 90 000 goujons de connexion
- √ 400 m³ de BFUP
- √ 7 100m² d'étanchéité



















### II) CHEVETRE PILE ET POUTRES CAISSON







# upement DEMATHIEU BARD / BAUDIN CHATEAUNEUF / BERT


#### **CHEVETRE PILE P1**

- Bi-caisson métallique mixte à diaphragmes 30 m 210T d'acier
- Mis en place par SPMT et pontons modulaires
- Extrémité d'un caisson en charnières échapper le fut de pile





#### **CHEVETRE PILE P1**








#### **POUTRES CAISSONS**

- Structure de renforcement 4 caissons de 220m 3000T d'acier
- Reliés par 9 entretoises en caisson







#### **POUTRES CAISSONS**

#### MISE EN PLACE

#### o Travée C3-P2:

- Assemblage de 4 colis au sol
- Elévation par tours de vérinage
- Mise en place par SPMT pose sur palées
- Lancement

#### o Travée C3-P2:

- Assemblage de 4 colis au sol
- Elévation par tours de vérinage
- Prise en charge par SPMT
- Chargement et mise en place par barge
- Colis posés en encorbellement sur les précédents









# **POUTRES CAISSONS**




# III) TRANSFERT DE CHARGE






#### L'objectif


- Vérinage des 4 caissons via centrale synchronisée. Opération 100% DB avec appuis direction technique et service matériel.
- Mise en charge des caissons pour améliorer la non-décompression des 204 appareils d'appuis secondaire.
- > Transfert de charge de 2000t entre les nouveaux caissons et la structure existante.





### La théorie (focus sur une travée / 1 caisson)





#### La pratique

# Vérinage et Réalisation des appareils d'appuis principaux

- Travaux réalisés sous coupure totale de l'A31 lors d'une OCP de 34h
- 24 bossages à réaliser (ferraillage/coffrage/bétonnage)
- > 16 vérins sur les culées de 100 To
- 32 vérins sur les piles de 200 To











DEMATHIEU BARD / BAUDIN CHATEAUNEUF / BER

# Supement DEMATHIEU BARD / BAUDIN CHATEAUNEUF / BERTH

# La pratique

#### Les 204 appareils d'appuis secondaire : mise en contact de 100% des appuis









# IV) RENFORCEMENT EXTRADOS





# 1425 ep: 12 Acier . A 42 Semelle \_ 350 x 14\_


Voir DETAIL CAISSON DE RIVE

Renforcement des rives d'ouvrage - découpe et ajout de caissons

# Renforcement des rives d'ouvrage - découpe et ajout de caissons



# Connexion dalle BFUP – Soudure de 90 000 connecteurs sur le platelage




#### Connexion dalle BFUP – Soudure de 90 000 connecteurs sur le platelage



- 2 phases de travaux de 2 semaines environ
- 45 000 goujons dans chaque phase
- Soudure au droit des augets de la dalle orthotrope
- Connecteur type SB D16x25 mm
- Soudage procédé 783
- Courant 1550 A
- Temps de soudure unitaire 550 ms
- Cadence pour 1 personne/8h de travail : environ 500 goujons
- Utilisation de gabarits d'implantation pour faciliter le repérage.

#### Spécifications relatives au BFUP

Résistance compression (MPa)	BFUP 130/145	
Classe de comportement en traction	T3 – très écrouissant	
Fibres	Type M (fibre acier)	
Porosité à l'eau à 90j	Dp+ (porosité améliorée)	
Diffusion des ions chlorures	Dc+ (résistance améliorée)	
Classe de résistance à l'état frais	Ct (Thixotrope)* → Cv	
Limite d'élasticité à la traction	7 MPa	
Limite à la rupture en traction	10 à 12 MPa	
Classe d'exposition	XC4, XD3, XF2	
Déformation écrouissante	Entre 2 et 3 ‰	
Traitement thermique	STT	




Sens Nancy → Metz



\* BFUP initialement prévu avec pente transversale > requalifié en épaisseur constante sur tablier penté à 1,2% + application d'un reprofilage bitumineux (PROFILOVIA®) pour contraintes d'exploitation et de charges sur l'OA

#### ADJUVANTATION : la seule variable de la carte d'identité

CARTE IDENTITÉ BFUP AUTREVILLE				
Constituants	Dosage en kg	Dosage en kg		
PREMIX G20F	1361	1200		
Sable	790	696,5		
Fibres	253,5	223,5		
Adjuvant Optima 145	П	13		
Eau	169	149		
Volume produit	lm³	881,7L		



17 kg/m<sup>3</sup> - Apparition de 2 phases



 $13 \text{ kg/m}^3 - \text{trop} \ll \text{raide} \gg$ 

L'adjuvantation utilisée en phase de production chantier est validée lors de convenances dites « dérivées » pour programmation dans l'automate de 5 « recettes »

#### Centrales « foraines » BFUP

- Un choix de réalisation en part propre et une synergie 100% DB
- Conception et investissement de 2 centrales totalement automatisées











- Ocadence de production = 1,6 à 1,8 m³/h
- Suivi en temps réel et enregistrement (avec export possible des pesées et cycle de malaxage sur clé USB)
- 134 gâchées produites en OCP : **100% de conformité** de pesage et atteinte des performances (BFUP frais et durci)
- Prégularité et répétabilité des cycles de malaxage

#### **CONVENANCE ÉLÉMENT TÉMOIN**











- ✓ Cycle de malaxage durée 20/25 min
- Adjuvantation cible
- ✓ Moyen de transport BFUP frais (pelles à pneus)
- ✓ Méthodologie approvisionnement centrales (grue)
- ✓ Méthodologie de mise en œuvre du BFUP yc joints de reprise
- ✓ DPU du BFUP
- ✓ Organisation des ressources en fabrication et application
- ✓ Pertinence de la cure proposée
- ✓ Validation de la conformité BFUP frais (absence d'oursins, étalement, température, teneur en fibres)
- Atteinte des performances mécaniques selon les spécifications du projet


#### MÉTHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE





- **Spécifique** au chantier
- Validée en convenance élément témoin
- Décrite dans la procédure de bétonnage BFUP





#### **LOGISTIQUE POUR UNE PRODUCTION CHANTIER** ≈ 100 m<sup>3</sup>



Pour I WE de bétonnage BFUP (OCP de34 hrs)

- 3 postes de 10h
- 20 encadrants (centrale, chef de manœuvre, resp application, coordination fab/application, qualité BFUP frais)
- 60 compagnons

#### **REX AUTREVILLE** pour 85m3 de BFUP produit :

- 100 BB de premix
- 70T de sable
- 23T de fibres
- I5 m3 d'eau
- 8 fûts de 220L d'adjuvant

#### Mais aussi ...

- 10m3 d'eau pour le nettoyage du malaxeur (toutes les 5 gâchées environ)
- 10 To de déchets (DIB, palettes)

