


RENFORCEMENT QUAI DE GARONNE RECONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT

Entre les n°50 à 60 Cours de l'Yser à TONNEINS






Vue satellite

Cours de l'Yser

GARONNE



Quai




Zone d'effondrement

Vue d'ensemble de la zone en péril

N°50

N°60





Zones d'effondrement

Vue sur n°50 et 52.



Vue des n° 56. et 58.

Affouillement sous les façades des n°56. et 58.



Zones d'affouillement

Vue des n° 52, 54, 56.




Façade du n°54 en limite d'équilibre.



Murs en équilibre précaire



Installations et emprises de chantier




Confortement du mur de soutènement sur console pignon





Cloutage du mur




Reprises en sous-œuvre



Parois béton projeté




Plateformes de travail en étaielements et échafaudages lourds



Butonnage en poutres treillies métalliques



Reconstruction du mur de soutènement en BA



Réfection du quai



LE CHANTIER EN VIDEO....



BTPS
ATLANTIQUE

la passion de réussir

VOUS REMERCIE POUR VOTRE ATTENTION



